
概要

EQUIOS の不具合修正パッチです。

新規項目

修正項目

【UI 制御・面付け】

1 刷版情報出力オプションが正しく動作しない場合がある不具合を修正しました。

以下の不具合を修正しています。

- %J マクロにセクション名が含まれない設定の場合に、刷版情報ファイルが出力されない
- 出力画像サイズが小さい場合に刷版情報ファイルが出力されない
- バッファ付きレコーダ使用時に刷版情報ファイルの情報が一致しない不具合

[027219EQ]

修正トラブルレポート

【UI 制御・面付け】

EQ-19-0272 システムック刷版情報出力 OP

留意点(T1 から継続記載。解除は取り消し線)

メンテナンス関連

評価チーム向け情報(T1 から継続して記載する。削除は取り消し線で表記)

【UI 制御・面付け】

1 マイクロセル (Supre Fine Cell) ライセンスについて

制御関係なので、こちらで補足します。

1.1 ライセンス表示に表示されるようにしました。

1.2 ロードバランス環境の場合、以下の点に注意してください。

複数台のいずれか1台にマイクロセルのライセンスがあれば、すべてのレコーダ、DotTIFFでマイクロセルが選択可能になります。

実際のライセンスチェックは出力ホスト（RIP サーバー）毎に行いますので、ライセンスの存在しないホストに接続されているレコーダ（ロードバランスグループ）を選択した場合はエラーになります。注意してください。

（SPM はレコーダ毎の管理のため、こういった問題は発生しません。仕様の違いがあるので注意してください）

以上